


Kondisi Jalan Poros Makassar - Parepare Lubang Bertebaran

Muh Hasyim Hanis, SE, S.Pd, C.L.E - SULSEL.WARTAWAN.ORG

Jan 22, 2026 - 09:59

Image not found or type unknown




SULSEL– Kondisi jalan poros Makassar–Parepare kembali menuai keluhan dari pengguna jalan. Sejumlah pengendara dilaporkan mengalami ban pecah dan kerusakan pelek akibat banyaknya lubang di badan jalan. Kondisi tersebut terpantau hingga Senin (22/01/2025).

Berdasarkan pantauan di lapangan, lubang jalan tersebar di beberapa titik dan dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan, khususnya pengendara roda dua dan kendaraan bermuatan. Beberapa pengendara mengaku harus menghentikan perjalanan untuk mengganti ban atau melakukan perbaikan darurat.

“Hampir setiap hari ada saja kendaraan yang mengalami kerusakan karena lubang jalan,” ujar salah seorang pengendara yang melintas di jalur tersebut.

Hingga saat ini, belum terlihat adanya penanganan cepat di sejumlah titik yang dikeluhkan. Pengguna jalan berharap pihak terkait segera melakukan perbaikan guna mencegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan kendaraan yang lebih parah.

Image not found or type unknown



Jalan poros Makassar–Parepare sendiri merupakan salah satu jalur utama penghubung antarwilayah di Sulawesi Selatan dengan tingkat lalu lintas yang cukup padat.

Dengan hal tersebut, seluruh pengurus DPW Jurnalis Nasional Indonesia Provinsi Sulsel berharap agar pemerintah daerah dan pusat harus segera mengambil tindakan dan reaksi cepat untuk segera melakukan perbaikan.

"Kami minta kepada pemerintah agar segera melakukan tindakan dengan reaksi cepat perbaikan jalan berlubang poros Makassar - Parepare yang sudah banyak memakan korban, Jangan tutup matakan barang ini, karena sangat berdampak negatif terhadap seluruh pengendara yang melintasi jalan tersebut," ungkap tegas Hasyim selaku pengurus JNI Sulsel.

(red-jni)